


Dissoudre · Cisailer · Emulsionner · Homogénéiser  
Gomme · Pectine · Xanthane · etc. · Liquide/Liquide

# Disperseurs de Pulvérulents

**Lavage intégré** : ETA s'engage sur la nettoyabilité de la cuve et des accessoires




Cuve 2.000 litres

Aspiration des poudres sous vide

Turbine défloculeuse de fond de cuve


Agitateur pendulaire avec racleur téflon



Cuve 1.000 litres atmosphérique

Turbine défloculeuse pendulaire

Agitateur pendulaire



Cuve 5.000 litres

Aspiration des poudres sous vide

Rotor stator avec hélice de gavage

Agitateur pendulaire